

PREVENTIVNÍ KONTROLY A DODRŽOVÁNÍ SERVISNÍCH INTERVALŮ
VRTULÍ ŘADY SR 2000

Tento Servisní Bulletin je vydáván v souladu s postupy, schválenými oprávněním LAA ČR č. 34/92

| | | |
|---|---|--|
| Držitel typového osvědčení: Aerospool, spol. s r.o. | | Typ / Model: Vrtule SR 2000, SR 2000D, SR 2000DN Třílistá, za letu elektricky stavitelná letecká vrtule |
| Číslo Typového osvědčení | V-79/2003, V-80/2004 | |
| Související dokumenty | N/A | |
| Nahrazuje | N/A | |
| Výrobce | Woodcomp Propellers s.r.o. | |
| Týká se | Vrtule instalované na letounech WT-9 Dynamic. | |
| Důvod | Na letounu WT9 Dynamic LSA (PtF) byla hlášena událost, při které došlo ke ztrátě listu vrtule v průběhu servisní motorové zkoušky pohonné jednotky na zemi. Cílem zkoušky bylo prověřit příčinu zvýšených vibrací pohonné jednotky letadla. | |
| Datum účinnosti | 23. 03. 2021 | |
| Postup prací | N/A | |
| Opatření | <p>Výrobce vrtule připomíná, že je třeba bezpodmínečně dodržovat intervaly prohlídek a intervaly servisních prací předepsaných v dokumentaci vrtule a letadla stejně tak, jako postupy pro řešení zjištěných závad. Při zjištění trvale zvýšené hladiny vibrací pohonné jednotky oproti stavu při uvedení do provozu, je nutné bezodkladně ukončit provoz vrtule, vrtuli z letounu demontovat a odeslat na kontrolu k jejímu výrobcí.</p> <p>Zvýšená hladina vibrací nemusí přímo souviset s rozvojem poruchy ve vrtuli, ale může se stát její příčinou. Výrobce provede kontrolu stavu vrtule a její proměření v rozsahu, jaký není možný v běžných provozních podmínkách.</p> <p>V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte firmu Woodcomp Propellers s.r.o. Tel: +420 283 971 309 Mail: info@woodcomp.cz</p> | |
| Práce provede | <p>a) Demontáž vrtule a transport: Provozovatel</p> <p>b) Kontrola, případně oprava: Woodcomp Propellers s.r.o.</p> | |
| Lhůta provedení | Neprodleně | |



SERVICE BULLETIN
No. UL 01/2021, Rev. 00

Strana: 2 / 2

| | |
|-------------------|---|
| Náklady hradí | a) Provozovatel dle aktuálního ceníku u prací prováděných v rámci běžných oprav a udržování letové způsobilosti vrtule. b) Woodcomp Propellers s.r.o. v případě záručních oprav. |
| Potřebný materiál | N/A |
| Poznámky | N/A |

| | | |
|---|---|--|
| Ředitel: Jméno: Aleš Křemen Podpis: | Manažer kvality: Jméno: Vilém Pompe Podpis: | Rev. 00 Datum: 23. 03. 2021 |
|---|---|--|